



- | | |
|---------------------------|--|
| 1.1.- Identificación | IGLESIA DE SAN MARTIN |
| 1.2.- Localidad | BRIEVA DE JUARROS |
| 1.3.- Situación | BARRIO DE BRIEVA DE JUARROS N°38 |
| 1.4.- Tipología | ARQUITECTURA CULTA, BIC (BIEN DE INTERES CULTURAL) |
| 1.5.- Atribución Cultural | PLENOMEDIEVAL, MODERNA, IGLESIA |
| 1.6.- Entorno | SUELO URBANO |

2.1.- Descripción General

La iglesia se sitúa al oeste del pueblo y en la zona elevada de una ladera. Se trata de un templo de pequeñas dimensiones en el que se diferencian claramente distintas fases constructivas. Por un lado nos encontramos ante un recinto de una sola nave -planta de salón- dividida en dos tramos definidos por el arco triunfal ligeramente apuntado que arranca de pilastras. Los muros son de mampostería con gruesos contrafuertes prismáticos en los laterales. La cubierta de la bóveda es de crucería octopartita. El acceso se hace desde el muro sur por medio de una sencilla portada de arco rebajado. El estilismo de esta fábrica parece responder a la etapa tardogótica. En época moderna y con recuerdos barrocos se construyó una torre sobre el tramo de los pies, una torre que al exterior se articula en dos cuerpos. El superior se remata con las habituales troneras de arco de medio punto, dos en cada cara, y un óculo en el primer cuerpo que ilumina el interior del templo.

2.2.- Estado de Conservación GRAVES DETERIOROS

3.1.- Protección PROTECCION INTEGRAL

3.2.- Medidas de Protección CONSERVACION, RECUPERACION,, AL TRATARSE DE ELEMENTO BIC, CUALQUIER INTERVENCION NECESITARA DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA COMISION TERRITORIAL DE PATRIMONIO

3.3.- Elementos Discordantes a recuperar.
RECUPERACION DE LA CONDICION ESTETICA DE LA CARPINTERIA EXTERIOR

**NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES
TERMINO MUNICIPAL DE SAN ADRIAN DE JUARROS**

FICHA N°4



Arquitecto

CERRO ARQUITECTOS & ASOCIADOS 2000 S.L.P.
c/El Molino, s/n, 40100 San Adrián de Juarros
c/El Molino, s/n, 40100 San Adrián de Juarros
e-mail: cerroarquitectos@comcast.net