



- 1.1.- Identificacion IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
- 1.2.- Localidad SAN ADRIAN DE JUARROS
- 1.3.- Situacion C/PADRE DOMINGO LAZARO N°1
- 1.4.- Tipologia ARQUITECTURA CULTA
- 1.5.- Atribucion Cultural BAJO MEDIEVAL, MODERNA, IGLESIA
- 1.6.- Entorno SUELO URBANO

2.1.-Descripcion General

La iglesia se ubica en el centro sur del pueblo mostrando muros de sillaría arenisca rojiza propia de la zona. Consta de una sencilla planta de salón con tres naves, orientada de Este a Oeste y dividida en tres tramos y un nártex, con bóvedas de crucería y terceletes. Los arcos fajones de la nave central son apuntados mientras que los laterales y los formeros son de medio punto con intradós cajeadado. Se remata con cabecera de planta rectangular con vano renacentista abierto al sur. El arco triunfal, de medio punto, arranca de pilastras cajeadas. Sobre el tercer tramo de la nave central se eleva la torre y el muro hastial se abre sobre la portada. La portada es un sencillo arco de medio punto enmarcado por sendas pilastras cajeadas a las que se adelantan dos columnas apeadas sobre alto podio con fuste liso el primer tercio y estrados los dos restantes; sustentan un cuidado entablamento y pináculos en forma de florones. En base a su estilismo, se trata de un edificio de fines del siglo XV o comienzos del XVI, de estilo góticorenacentista de una nave dividido en cuatro tramos.

2.2.- Estado de Conservacion BUENO

3.1.- Proteccion PROTECCION INTEGRAL

3.2.- Medidas de Proteccion CONSERVACION, RECUPERACION

3.3.- Elementos Discordantes a recuperar.

NO SE DA LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES DIGNOS DE MENCIONAR

